



# 目录

简介	 2
部件说明	 4
使用说明	 5
开机 ········	 5
则量模式选择	 6
则量	 8
维护保养	 1
使用提示	 1
安全注意事项	 1

# 星特朗 GOLF 1KO-600 型激光测距仪

感谢您购买星特朗产品!为了使您达到更佳的使用体验,我们建议您在使用前仔细阅读本说明书。由于产品的改进,您所购买的产品可能与说明书介绍不完全一致,此说明书可作为参考使用。如有疑惑,请与我们联系。

星特朗 GOLF IKO-600 型激光测距仪有两种测量模式。使用 H 模式(水平分量模式),可以快速直观的显示使用者所需要的关键的角度补偿范围信息。使用 L 模式(视线模式)测量和扫描功能可以显示直线距离,这个距离单位可以在公制单位米和英制单位码之间切换。

# 规格

距离测量范围: 10<sup>600</sup> 米 测量精度: +/-1 米 @100 米 角度测量范围: +/-60 度 测量时间: 小于 2 秒

电池寿命:约 5000 次测量

放大倍率: 6 倍 物镜: 20 毫米 出瞳距离: 15 毫米

屈光度调节: +/-3 屈光度



使用测距仪前, 请仔细阅读本说明书。



### 安装电池

逆时针转动, 打开电池仓盖。

把测距仪标配的 CR2 电池放进电池仓。 注意: 正极朝上。

顺时针拧上电池仓盖。

### 开机

安装了电池后,测距仪就处于关机状态。 按测量按钮开机,测距仪将处于测量准备状态,显示 H 或 L 模式测量屏幕。如果 10 秒 左右不使用,测距仪会自动关机。

### 调焦

顺时针或逆时针转动眼罩,使你通过目 镜观测图像处于最佳状态。





# 测量模式选择

测距仪出厂设置为 H 模式和英制距离单位。

测量模式选择操作如下:

- 1、开机。
- 2、长按(至少4秒)菜单按钮激活测量模式选择。测量模式选择屏幕显示时, 松开菜单按钮。
- 3、进入测量模式选择后,你可以随时 长按(至少4秒)菜单按钮退出并保存设置, 并返回开机状态。

使用菜单按钮激活测量模式选择,使 用测量按钮在测量模式选项之间切换。



测量模式选择 图示 2



### 设置和保存测量模式


### 1、选择 H 或 L 模式

激活测量模式选择后,按测量按钮轮流显示 H 和 L, 当显示你期望的选项时,按菜单按钮保存,进入英制单位码或公制单位米选择。


### 2、选择码或米

接测量按钮轮流显示 Y 和 M, 当显示你期望的选项时,按菜单按钮保存。

长按(至少4秒)菜单按钮退出测量模式选择并保存设置。测距仪自动关机时,设置也会保存。



在 H 和 L 之间选择 图示 3



在码和米之间选择 图示 4

#### 测量

测距仪开机后,把目镜视野里的十字丝对准目标,按下测量按钮,松开后就获得测量结果。如果由于目标反射的问题,激光无法测量距离,你会看到图示5类似的显示。

要测量一个新的目标,简单的重新对准新目标并 按下测量按钮。

### 扫描测量

测距仪开机后,长按测量键激活扫描测量功能, 激活后,视野左下角会显示一个闪烁的"S"。

不要松开按钮,持续按住测量按钮,测距仪将持续测量十字丝对准目标的距离。你也可以把十字丝对准不同目标,测距仪讲持续工作。

松开测量按钮后,测距仪就停止扫描测量,并返 回开机状态。



# 测量模式说明


测距仪提供 2 种测量模式: H 模式和 L 模式。 2 种模式都支持扫描测量功能。

#### H 模式

测距仪默认是 H 模式,可用于大部分目标类运动场合,显示的距离是水平分量距离。 以下情况下使用 H 模式:

- 1、水平地面的任意距离目标类运动,如 高尔夫球,弓箭类。
- 2、15 度以下坡度,800 码(730 米)以下距离的目标类运动。
- 3、 $15^{\sim}30$  度坡度,400 码(365 米)以下 距离的目标类运动。

注意: L 模式下, 读取坡度的方法见第 10 页。



显示屏显示的 H 距离值,是经过了设计角度校正的,无需用户额外输入。射击人员只需要按显示的距离进行适当的弹丸下落和风力校正即可。弓箭手只需要根据显示的距离进行水平瞄准针校正并射击。



#### L模式

L 模式适用于使用弹道下降校正数据卡等的高速目标射手,他们的目标距离一般超过500米,坡度超过15度。大部分的目标类使用人员(比如高尔夫球球手,弓箭射手等)都用不到L模式。


L 模式下显示的距离是实际的视线距离 (直线距离),没有弹道下降校正。大多数 常用的弹道装置都提供独立的校正,需要输 入实际的视线距离。在斜坡/长距离条件下, 使用 L 距离可以获得更高准确度。

使用时,只需要把 L 距离输入到弹道装

置相应的电子设备或参考数据卡里。

#### 倾角数据

L 模式下, 距离值下面将显示一个额外 的数据, 倾角数据, 单位为度。



倾角数据可用于校正数据卡。

### 扫描测量功能

扫描测量功能一般用于移动目标和均匀背景上的小目标测距, H和L模式都可以进行。 开机后,长按测量按钮,来回扫描,当十字丝穿过目标物体时,可观察到距离的变化。左下 角一个闪烁的"S"表示扫描测量功能激活。

### 扫描测距



来回扫描,可以看到距离值或距离值的变化。

### 手绳

手绳可以用于方便的携带测距仪。 从手绳孔穿入手绳。



#### 维护保养

- 使用镜头刷取出镜片上的灰尘和颗粒。
- 使用干净的镜头布或擦镜纸清理镜片上的污迹,
- 把测距仪存放在远离光线直射的通风干燥处。

### 测距仪使用提示

测距仪通过发射短脉冲激光,并根据脉冲发出并返回接收器的时间差计算距离。测量范围受一些外界因素影响,主要是和目标物体有关。理想条件下,可以测量约850码(780米)的大型反光能力较强的目标,约400码(360米)的小鹿大小的动物目标。

### 激光使用提示

- 浅色目标反射激光的能力比深色目标要好,但是雪是例外,很难测距。
- 亮的反射表面反射激光的能力比暗的 纹理表面要好,动物毛发反射能力没有成片 目标好。
- 多云天气下测距能力比阳光直射的时候强。
- •成片目标(比如岩石)的反射能力比稀疏目标(比如灌木)要好。
  - 激光垂直照射比倾斜照射要好。
- 在水面测距,可能导致错误的测量结果。
  - •远距离时,大目标比小目标容易测距。
- •如果测量动物或物体比较困难,可以尝试测量附近的其他目标,或者使用扫描测量功能。

# 安全注意事项

没有佩戴激光防护眼镜时,不要直视光 束和激光发射部分。长时间直视可能对你的 眼睛造成伤害。如果使用正确,本测距仪对 你的眼睛是安全的,并且无需佩戴激光防护 眼镜。

- •使用正确的电池(CR2),并且正确安装。
- 不要看太阳。
- 在对着眼睛或观察物镜时,不要触碰测量按钮或菜单按钮。
  - 不要拆解本测距仪。
  - 不要让儿童接触本测距仪。



杭州天文科技有限公司

地址: 浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-32 号

网址: www.celestron.com.cn E-mail:market@celestron.com.cn 全国服务热线: 400-874-7878